

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Notas			Valor especificado	Valor medido
Identificación del vehículo				
	Nº de cilindros	Tipo	6/DOHC	
	Cilindrada (Fiscal)	cc	2492	
	Relación de compresión	:1	9,8	
	Adecuado para gasolina sin plomo		Sí	
	Octanaje mínimo	RON	95	
	Sistema de encendido	Descripción	Map-DI	
	Ubicación de disparo		Árbol de levas / Cigüeñal	
	Sistema de combustible	Descripción	MFI-s	
	Medidor de aire	Tipo	Presión absoluta del colector	
	Módulo de control combinado de encendido y combustible		Sí	
	Enchufe de diagnosis		Sí	
Pares de apriete				
Culata				
		Sustituir tornillos	Sí	
	Etapas	Apretar	20 Nm	
	Etapas	Apretar	25 Nm	
	Etapas	Apretar	70°	
	Etapas	Apretar	70°	
Otros pares de apriete				
	Cojinetes del cigüeñal	Sustituir tornillos/tuercas	Sí	
29	Cojinetes del cigüeñal	Fase 1		
	Cojinetes de cabeza de biela	Sustituir tornillos/tuercas	Sí	
	Cojinetes de cabeza de biela	Fase 1	20 Nm	
	Cojinetes de cabeza de biela	Fase 2	45°+90°	
	Bomba de aceite a bloque de cilindros		20±2 Nm	
	Tornillos del cárter del aceite		10±2 Nm	
	Tornillo de drenaje del cárter del aceite		35±5 Nm	
	Plato de presión del embrague		28 Nm	
	Engranaje/piñón del árbol de levas		20±2 Nm	
	Tapa/soporte del árbol de levas		12±2 Nm	
	Tapa de válvulas/de balancines		13±1 Nm	
	Colector de admisión a culata		12±2 Nm	
	Colector de escape a culata		30 Nm	
	Bujías de encendido		25±5 Nm	
	Rampa de combustible		12 Nm	
	Sensor de posición del cigüeñal/sensor de régimen del motor		8 Nm	

Fabricante: Chevrolet
Código de motor: XK6
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Epica 2,5
Potencia: 115 (154) 5800
Año: 2006-11

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 29/01/2013
V8.500- **/Autodata**

	Sensor de posición del árbol de levas		12±2 Nm	
	Sensor de temperatura del refrigerante del motor		18±2 Nm	
	Sonda Lambda (sensor de oxígeno)		39±5 Nm	
	Sensor de detonación		19 Nm	
	Filtro de aceite		14±2 Nm	
	Tapa superior del motor		10±2 Nm	
Pares de apriete del chasis				
20	Cubo delantero		320 Nm	
	Cubo delantero - tornillos del alojamiento del cojinete de rueda		95 Nm	
	Cubo trasero - tornillos del alojamiento del cojinete de rueda		65 Nm	
	Volante		35 Nm	
	Soporte de la caja/cremallera de la dirección		60 Nm	
	Barra de acoplamiento de la dirección		50 Nm	
	Disco de freno a cubo	Del.	4 Nm	
	Pinza de frenos a soporte	Del.	27 Nm	
	Soporte de pinza de frenos a cubo	Del.	95 Nm	
	Disco de freno a cubo	Tras.	4 Nm	
	Pinza de frenos a soporte	Tras.	31 Nm	
	Soporte de pinza de frenos a cubo	Tras.	45 Nm	
34	Ruedas		110 Nm	

Nota Autodata 29

Cojinetes principales

Tornillos interiores = 33 Nm + 135°

Tornillos exteriores = 23±3 Nm

Nota Autodata 20

Utilice tornillos/tuercas nuevos.

Nota Autodata 34

Fabricante: Chevrolet
Código de motor: XK6
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Epica 2,5
Potencia: 115 (154) 5800
Año: 2006-11

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 29/01/2013
V8.500- ***/Autodata***